



FIG. 1



+

Anterior


FIG. 2A



Lateral

LCX


FIG. 2B



Posterior

RCA

FIG. 2C



202040-604500F

+

FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 3C




FIG. 3D




FIG. 4A

$P < 0.05$




FIG. 4B

$P < 0.005$




FIG. 4C




FIG. 4D




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 5C




FIG. 5D




FIG. 6A




FIG. 6B




FIG. 6C




FIG. 6D




FIG. 7A




FIG. 7B




FIG. 7C





FIG. 7D



2020/06/04 15:00

FIG. 8A




FIG. 8B




FIG. 8C




FIG. 8D




FIG. 9

